

Sonnenschutzfolien
Splitterschutzfolien
Sichtschutzfolien
Blendschutzfolien
Wärmedämmfolien
Schaufensterfolien
Dekorfolien
Sonnenschutzfarbe
Werbelemente
Fenstereinrahmungen

WIPA-TECHNIK_{GmbH}
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8
88069 Tett nang

Fon 0 75 42 / 7907
Fax 0 75 42 / 5 32 44
Mail info@wipa-technik.de
Web www.wipa-technik.de

Datenblatt

Splitterschutzfolie SCL SR PS 15 WIPA-Safety 400µ

- | | |
|---|------|
| • Strahlungsdurchlässigkeit | 76% |
| • Strahlungsreflexion nach außen | 10% |
| • Strahlungsabsorption | 14% |
| • Lichtdurchlässigkeit | 83% |
| • Lichtreflexion nach außen | 8% |
| • Lichtreflexion nach innen | 8% |
| • UV-Durchlässigkeit | <2% |
| • Abschirmgrad (b-Faktor) | 0,92 |
| • Emissivität | 0,89 |
| • Ug-Wert (EN 673 W/m²K) | 5,69 |
| • Blendschutzfaktor | 6% |
| • Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert) | 0,79 |
| • Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie | 20% |
| • Dicke ohne Schutzschicht | 404µ |
- Sicherheitsfilm – Splitterbindung bei Glasbruch gemäß A1 (DIN 52290 Teil 4)
 - hohe Transparenz
 - UV-Schutz nur um Kleber: geringe Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
 - kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
 - jeder Produktionslauf wird auf Haftkraft getestet
 - **Innenverlegung / kratzfest**

Zugfestigkeit längs/quer	209N/mm² / 174N/mm²
Dehnspannung längs/quer	104N/mm² / 108N/mm²
Reißdehnung längs/quer	90% / 120%
Dehnung bei Streckspannung längs/quer	7% / 7%

Um eine optimale Leistungsfähigkeit zu erreichen, benötigen WIPA-Sicherheitsfilme nach Installation einen Zeitraum zur Trocknung; abhängig von Glastyp, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Installation.

WIPA-Sicherheitsfilme müssen zwingend von autorisierten und entsprechend geschulten Installationsbetrieben angebracht werden.

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)
BIC: GENODES1VFN
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang
Geschäftsführer: Thomas Grabis
HR Ulm B 631147

V 1.02.0109